



Gebrauchshinweise

www.contourskins.com

contour Haftfelle werden aus Mohair (Bergziegenhaar) mit einem 30% Anteil an synthetischen Fasern gefertigt und zeichnen sich durch sehr gute Gleit- und Steigeigenschaften aus. Der neu entwickelte Hotmelt-Kleber bietet beste Haftung auch bei tiefen Temperaturen.


Made in Austria.

Edi Koch GmbH, A 6068 Mils/Tirol, Tel. +43 (0)5223 45594



Anpassen

Beim Kauf von Carving-Haftfellen auf die passende Länge achten, da diese aufgrund der Taillierung nur beschränkt zu kürzen sind. Die gängigsten contour Carving Modelle sind in 5 cm Abständen erhältlich. Bei stärkerem Kürzen taillierter Felle ist es nötig, das Fell im Bereich des Spitzenspanners seitlich leicht einzuschneiden. Für extrem taillierte Ski gibt es contour Haftfelle zum Zuschneiden in Breiten bis 120 mm.



Endhaken am Skiende einhängen und Fell so in den Spitzenspanner einfädeln, dass es ca. 5 cm überlappt. Überlänge vorne abschneiden. Beim fertig montierten Fell sollte der Spitzenspanner nicht unter Zug stehen. Nach dem Anpassen die Schutzfolie ganz abziehen und für die Lagerung wiederverwenden.


Gebrauch und Lagerung

Felle wenn möglich schon bei Raumtemperatur montieren, dadurch ist eine bestmögliche Haftung am Ski gewährleistet.

Nach dem Aufstieg die Felle von vorne abziehen und mit der Kleberseite nach außen wieder an der Skispitze einhängen. Kleberfläche bis zur Mitte mit der vor der Tour auf die halbe Länge gekürzten Schutzfolie abdecken und Felle nach vorne auf die Folie falten. Damit wird ein Austrocknen des Klebers an den Rändern verhindert und das Auseinanderziehen erleichtert.

Nach der Tour Felle bei Zimmertemperatur mit abgedeckter Kleberfläche trocknen lassen und lichtgeschützt im Packsack aufbewahren.

Haftfelle vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung und jeder Art von Verschmutzung der Kleberfläche schützen.



Verhalten bei extremer Kälte

Haftfelle vor dem Aufziehen am Körper anwärmen und darauf achten, dass der Skibelag trocken, sauber und frei von Schneekristallen ist. Besonders vor längeren Touren und bei tiefen Temperaturen sollte die Kleberfläche kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden. Fellkleber ist in Tuben oder als transfer-tape zum Aufbügeln im Fachhandel erhältlich. Stark verschmutzte Haftflächen können vor dem Nachbeschichten vom Fachhändler gereinigt werden.

Entsorgung

Bei entsprechender Pflege haben contour Haftfelle eine Lebensdauer von ca. 80-100 Touren. Aufgebrauchte Haftfelle können über den Hausmüll entsorgt werden.

Vorsicht im alpinen Gelände! Beachten Sie die lokale Wetter- und Lawinensituation und machen Sie sich mit der Anwendung von VS-Gerät, Schaufel und Sonde vertraut. Respektieren Sie die Natur und helfen Sie, die Alpen zu schützen.

Wir wünschen Ihnen schöne Tourenerlebnisse mit contour Haftfellen!